


Automatic Transmission - Automatlåda



Sommaren 2004 gick bussningen sönder som håller länkarmen från växelväljaren på plats mot automatlådans axel. Dagen innan besiktningen!


Det blev akutreparation med najtråd för armering. Den fick sitta kvar till 2008.

Hade problem bitvis med trådlösningen, då jag tappade växeln ibland vi start. Kunde dessutom inte lägga i 1:an eftersom tråden inte tillät fullt moment.

Köpte en bussning tidigare, som tyvärr var felaktig. Därför blev det inte av att byta tidigare, eftersom det såg så omöjligt ut.

Det korrekta bussningen (nr 36 på bilden) för en dryg 30-lapp heter 112 268 01 50 upp till chassie nr 2863.

Tillagning:!
Lägg den i nyss uppkokt vatten. Gå med kastrullen till garaget och då är den så pass mjuk att den kan krängas på armen först och sedan på växellådans axel.



Det var enklare än jag trodde och nu kan jag känna mig trygg igen med växelväljaren.

